

Noahlink Wireless Firmware Upgrade | Installation

Problemstellung

HIMSA hat mehrere Berichte über das Fehlschlagen des Firmware-Upgrades von Noahlink Wireless von Version 2.15 auf Version 2.17 speziell für Windows 7 erhalten. Die Firmware wird zwar auf die Version 2.17 aktualisiert, aber das Gerät kann nicht gefunden oder mit dem entsprechenden Modul verbunden werden.

Lösung

Um das Problem zu beheben, muss das Noahlink Wireless auf die Firmware-Version 2.15 heruntergestuft und dann auf die Version 2.17 aktualisiert werden. Das Noahlink Wireless Firmware Upgrade kann [hier](#) heruntergeladen werden. Nach erfolgreichem Firmware-Upgrade auf die Version 2.17 kann das Gerät auf jedem PC zur Programmierung von Hörsystemen verwendet werden.



Hinweis

Um das Problem zu vermeiden, empfiehlt es sich, wenn möglich, Windows 10 für das Noahlink Wireless Firmware-Upgrade zu verwenden.

Siehe auch ...

- [Noah \(Downloads\)](#)