


Falscher COM-Port für ORGA 930 M | Lösung

Problemstellung



Fehler beim Lesen vom Kartenlesegerät
Function aborted by Host.

Mögliche Ursache: Evtl. ist die falsche COM-Port Nummer in der Schnittstelle eingetragen.

Lösung

Tragen Sie in der AMPAREX Schnittstelle die richtige COM-Port Nummer ein: [ORGA 930 M | Schnittstelle](#).

The screenshot shows a configuration window with a red border. It has two sections: 'Konfiguration' and 'Einstellungen'. Under 'Konfiguration', the 'Name' field is set to 'ORGA 930 M'. Under 'Einstellungen', the 'COM-Port Nummer' field is set to '3' with a spinner control.