
Stationäre Betriebsart des ORGA 930 M | Lösung

Problemstellung

AMPAREX



Mögliche Ursache Der Kartenleser ist in der Betriebsart 'stationär'.

Lösung

Wechseln Sie die Betriebsart:

1. Am Kartenleser die Menü-Taste drücken
2. 'Einstellungen' auswählen
3. 'Betriebsart' wählen
4. 'Mobil' wählen

© 2020 AMPAREX GmbH