

Noahlink vs. Windows 10 Update | NoahLink HIMSA

HINWEIS

Das Windows 10 Frühjahrs-Update **1803** (automatisches Update geplant für den 08.05.2018) von Microsoft für Windows 10 wurde am 30. April freigegeben. Dieses Microsoft Update unterbricht die Bluetooth-Kommunikation zwischen dem Computer und NoahLink, deshalb können Sie das Gerät evtl. weder paaren noch in den NoahLink Eigenschaften erkennen.



HIMSA empfiehlt, dieses Windows 10 Update **nicht** durchzuführen, da in ihren Tests die Bluetooth-Verbindung zur NoahLink unterbrochen wurde ([Link zum HIMSA Original-Artikel](#)). Nach dem Update können Sie nur noch mit der HiPro oder per NoahLink Wireless programmieren.

HIMSA hat jetzt einen neuen Beitrag veröffentlicht. In diesem sich HIMSA ankündigt, dass Microsoft ein Windows Update freigegeben hat, welches das Bluetooth Problem für die Windows 10 Version 1803 löst.

- [Link zum HIMSA Original-Artikel](#)
- [Link zum Microsoft Original-Artikel](#)