

Stationäre Betriebsart des ORGA 930 M | Lösung

Problemstellung

✓ AMPAREX



Fehler beim Lesen vom Kartenlesegerät
Das Kartenterminal befindet sich im Betriebsmodus 'stationär'. Bitte auf 'mobile' Betriebsart umschalten. Falls stationäre Betriebsart gewünscht, PC/SC Schnittstelle einrichten.
Return code: PCSC_TRANSMIT_RESPONSE_OK (9000)

Mögliche Ursache Der Kartenleser ist in der Betriebsart 'stationär'.

Lösung

Wechseln Sie die Betriebsart:

1. Am Kartenleser die Menü-Taste drücken
2. 'Einstellungen' auswählen
3. 'Betriebsart' wählen
4. 'Mobil' wählen