

Falsch installiert | Installation

Ezurio Treiber wurde versehentlich von der CD installiert.

Schritt für Schritt

Wenn Sie die Ezurio-Treiber versehentlich auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie das Problem durch folgende Vorgehensweise lösen. Löschen Sie im Gerätemanager den USB-Stick und entfernen Sie diesen danach sofort aus dem USB-Port. Deinstallieren Sie über die Systemsteuerung, die NOAHlink Software und ggf. die Ezurio-Bluetooth-Software. Starten Sie anschließend Ihren PC neu.

Führen Sie das NOAHLink-Installationsprogramm von der CD aus und verbinden Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Computer, wenn Sie durch den NOAHlink-Installationswizard dazu aufgefordert werden ([Noahlink installieren | Installation](#)).