

# FUZZY|CINO Handscanner 21er Problem | Lösung

## Problemstellung

---

AMPAREX liefert den FUZZY Hand-Scanner schon so vorprogrammiert aus, dass für diesen nur der AMPAREX Treiber und die Schnittstelle in AMPAREX benötigt wird. Durch die Vorprogrammierung wird die '21' in einem Barcode nicht mit gescannt. Sollte der Scanner diese Information nicht mehr haben, muss der Scanner neu programmiert werden.

## Lösung

---

Drucken Sie nachfolgendes Dokument aus und scannen die Barcodes der Reihenfolge nach ab. Danach sollte der Scanner wieder funktionieren - ggf. überprüfen Sie im Gerätemanager den COM Port und ob dieser auch an der Schnittstelle in AMPAREX der gleiche eingetragen ist.



Cino\_Configuration\_Barcode\_complete.PDF