

ORGA 930 M ist gesperrt | Lösung

Problemstellung



Fehler beim Lesen vom Kartenlesegerät
Der Kartenleser ist gesperrt. Bitte über Admin-PIN am Gerät entsperren.
Return code: PCSC_COMMAND_NOT_ALLOWED (6900)

Mögliche Ursache Das Kartenleseterminal ist gesperrt.

Lösung

Entsperren Sie das ORGA 930 M mit der Admin-PIN:

1. Am Kartenleser die 'F1-Taste' drücken
2. Admin-PIN eingeben