

Unity bzw. ACAM speichert keine Audiogramme | Lösung

Problemstellung

Werden keine Audiogramme der Unity/ACAM (in AMPAREX) gespeichert muss eine Datei in Ihrem System (Computer) getauscht werden.

Lösung

Laut der Firma 'Acousticon' muss die Datei 'MODULEIF.DLL' ausgetauscht werden. Die Datei erhalten Sie von 'Acousticon' direkt. Die Datei muss in Ihr Dateisystem unter 'programme\Common Files\HIMSA' kopiert und überschrieben werden.